


1- بر اساس فرمول زیر، سرعت خروجی  $n_4$  را با توجه درجه‌های سرمت محاسب و ورودی

1, For the epicyclic gear train shown determine the output speed,  $n_{14}$  when the input speed  $n_{12} = 600$  rpm.




$$\frac{n_{LA}}{n_{FA}} = \frac{17}{52} \times \frac{35}{104} = 0.110022189$$

$$\frac{n_L - n_A}{n_F - n_A} = 0.110022189$$

$$\frac{-n_A}{600 - n_A} = 0.110022189 \Rightarrow n_A = -74.2 \text{ r.p.m.}$$

2- با استفاده از روش تحلیل سرعت و شتاب نقطه B از لینک 4 را حساب کنید.

Use loop equations to determine the velocity and acceleration of point B on link 4.



$$x - x + h = 0$$

$$r e^{i\theta} - x + h = 0 \rightarrow i r \omega e^{i\theta} + \dot{r} e^{i\theta} - \dot{x} = 0$$

$$r \omega (i \cos \theta - \sin \theta) + \dot{r} (\cos \theta + i \sin \theta) - \dot{x} = 0$$


$$i: r \omega \cos \theta + \dot{r} \sin \theta = 0 \Rightarrow \dot{r} = -r \omega \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \text{ and } \dot{x} = -r \omega \sin \theta + \dot{r} \cos \theta = -\frac{r \omega}{\tan \theta}$$


$$\dot{x} = -\frac{2\sqrt{3}}{1.5} = -4\sqrt{3} = -6.93 \text{ in/s} \leftarrow \text{چپ‌رودن}$$

$$\therefore v_B = 6.93 \text{ in/s} \rightarrow \text{چپ‌رودن}$$

$$\ddot{x} = -\omega \left( \frac{r \sin \theta - \omega r^2 \cos \theta}{\sin^2 \theta} \right) = \frac{2r \omega^2 \cos \theta}{\sin^2 \theta} = 24 \text{ in/s}^2 \leftarrow$$

3) در نظر بگیرید که در محصل  $M = 210 \text{ N.m}$  به عضو AB اعمال می‌شود. اگر سطح C بدون اصطکاک زفر شود، مقدار نیروی P برای تعادل سیستم با چه چیده می‌شود؟





$$\sum M_A = M - N(14) = 0 \Rightarrow N = \frac{210 \text{ N}\cdot\text{m}}{14} = 15 \text{ N}$$

وین . سید در مورد BC

$$\tan \alpha = \frac{N}{P} \Rightarrow P = \frac{N}{\tan \alpha}$$

But,  $\tan \alpha = \frac{3}{10}$

$$P = \frac{15(10)}{3} = 50 \text{ Newton (Answer)}$$

وین در مورد

~~در مورد~~

$$P dx + M d\theta = 0 \rightarrow P = -M \frac{d\theta}{dx}$$

و

$$\frac{x}{r} = \cos \theta + \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{2} \lambda^2 \theta^2 \dots$$

و

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{d\theta}{d\theta} = \frac{1}{r(-\sin \theta - \lambda^2 \theta)}$$

$$= \frac{1}{5(-\frac{3}{5} - \frac{5}{10}(\frac{3}{5})(\frac{4}{5}))}$$

$$\approx -\frac{5}{21}$$

$$\begin{aligned} \lambda \theta &= \frac{3}{5} \\ \cos \theta &= \frac{4}{5} \\ L^2 &= 10.9 \rightarrow \\ L &\approx 10 \\ \lambda &= \frac{5}{10} \end{aligned}$$

و

$$P = -210 \left(-\frac{5}{21}\right) = 50 \text{ N Answer}$$

OR

$$M = (PA + PF) r \left( \cos \theta + \frac{1}{2} \lambda^2 \theta^2 \right)$$

$$210 = P(5) \left( \frac{3}{5} + \frac{5}{20} (2) \left( \frac{3}{5} \right) \left( \frac{4}{5} \right) \right)$$

$$210 = P(3 + 1.2) \rightarrow P = \frac{210}{4.2} = 50 \text{ N Ans}$$

$$\frac{210 \cdot L dr}{\delta}$$

۴. مدله ششدر یک موتور افرای داخلی که با سرعت ۱۵۰ r.p.m کار میکند بصورت زیر داده شده است.

$$T = 15000 + 3600 \sin 3\theta \quad N-m$$

و همان اینرسی نواری را که محمل لنگ آن متصل به است برابر با  $1000 \text{ Kg-m}^2$  (حول محور آن) است.

الف) توان متوسط را حساب کنید.

ب) در همه تغییرات سرعت موتور را حساب کنید.

ج) با فرض اینکه زاویه ای که این نواری بین از یک نواری در فرنی خود و عقب می افتد حساب کنید. سرعت نواری در فرنی ثابت است.

Solution

و برابر با ۱۵۰ r.p.m است.

$$\omega_{av} = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi(150)}{60} = 15.7 \text{ rad/s}$$

$$T_{av} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (15000 + 3600 \sin 3\theta) d\theta = 15000 \text{ N.m}$$

$$P = T \omega = 15000 (15.7) = 235.5 \text{ kW}$$


۱.)  $T = T_{av} \rightarrow 15000 + 3600 \sin 3\theta = 15000 \Rightarrow \sin 3\theta = 0$

$$\Delta KE)_{max} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (3600 \sin 3\theta) d\theta$$

$$= -\frac{3600 \cos 3\theta}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = 2400 \text{ J}$$

$$\Delta KE)_{max} = K_s J_f \omega^2$$

$$K_s = \frac{\Delta KE)_{max}}{J_f \cdot \omega^2} = \frac{2400}{1000 \times (15.7)^2} = 0.01$$



۲.)

$$J_f \frac{d^2\theta}{dt^2} = 3600 \sin 3\theta \rightarrow J_f \frac{d\theta}{dt} = -1200 \cos 3\theta + C_1$$

$$= -\frac{1200}{\omega} \cos 3(\omega_{av} t) + C_1$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega = -\frac{1200}{\omega J_f} \cos 3\omega_{av} t + C_1$$

$$\omega_{min} = -\frac{3600}{3\omega_{av} J_f} \cos(3 \times 0) + C_1$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{\omega_{min} + \omega_{max}}{2} = \omega_{av}$$

$$\omega_{max} = -\frac{3600}{3\omega_{av} J_f} \cos(3 \cdot \frac{\pi}{3}) + C_1$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \theta(t) = -\frac{3600}{3 J_f \omega_{av}^2} \sin 3(\omega_{av} t) + \omega_{av} t + C_2$$

زیرا at  $\theta=0 \Rightarrow C_2=0$  و  $\theta(t) - \omega_{av} t = -\frac{0.4}{\omega_{av}^2} \sin 3(\omega_{av} t)$

$$\Rightarrow (\theta(t) - \omega_{av} t)_{max} = 0.093^\circ$$

$$(\theta(t) - \omega_{av} t)_{min} = -0.093^\circ$$